



—
PRESS
RELEASE
—

Media Relationship

T +54 11 4370 3470
F +54 11 4370 3400
pablo.hacker@enel.com

www.enel.com.ar

Máquinaria de excavación externa a la compañía dañó severamente cable de Alta Tensión de Edesur

- *La tunelera trabajaba en el barrio de Villa Soldati y afectó uno de nuestros cables subterráneos de 220 KV*

Buenos Aires, Enero 5, 2018. Una tunelera que trabajaba para un tercero dañó una línea de Alta Tensión que une el corredor Ezeiza-Perito Moreno, en Villa Soldati, Capital Federal.

El cable subterráneo de **220 KV**, que conecta la Subestación Ezeiza con la Subestación Perito Moreno y Subestación Transradio, fue dañado severamente en Villa Soldati por maquinaria pesada externa a Edesur.

Como consecuencia de este evento, quedó afectada la **subestación Perito Moreno**, lo que provocó interrupciones en el servicio en distintos puntos del área de concesión.

En estos momentos la empresa está iniciando los trabajos de reparación sobre el cable de 220 KV, que son de alta complejidad y demandarán varios días. También hemos comenzado a instalar alrededor de **10 generadores “fourpack”** para cubrir los MW faltantes, producto de la salida de funcionamiento de uno de los transformadores de 300 MVA de Perito Moreno que era alimentado por ese cable de Alta Tensión.

Durante hoy y mañana estaremos instalando los equipos generadores para poder hacer frente a este inconveniente.

La empresa activó su plan operativo de emergencia y **LAMENTA EL EPISODIO AJENO A LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA Y HACE SABER A LA OPINIÓN PÚBLICA QUE ESTÁ TRABAJANDO CON TODOS SUS RECURSOS DISPONIBLES PARA SUPERAR ESTA CONTINGENCIA.**